

## บทที่ 5

### สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การศึกษาวិจัยเรื่อง แนวทางพัฒนาการบริหารงานด้าน โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดกำแพงเพชร มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานด้าน โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดกำแพงเพชร 2) เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการบริหารงานด้าน โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดกำแพงเพชร มีรายละเอียดดังนี้

#### สรุปผลการวิจัย

จากการศึกษาแนวทางพัฒนาการบริหารงานด้าน โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดกำแพงเพชร ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

#### สภาพการบริหารงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดกำแพงเพชร

ผลการศึกษาสภาพการบริหารงานด้าน โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดกำแพงเพชร โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การวางแผน รองลงมาการปฏิบัติ การปรับปรุง และการตรวจสอบ

1. ด้านการวางแผน สภาพการบริหารงานด้าน โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดกำแพงเพชร พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง รองลงมา ด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด ได้แก่ ด้านระบบน้ำประปา

2. ด้านการปฏิบัติ สภาพการบริหารงานด้าน โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดกำแพงเพชร พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง รองลงมา การคมนาคมและการขนส่ง และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด ได้แก่ ด้านระบบน้ำประปา

3. ด้านการตรวจสอบ สภาพการบริหารงานด้าน โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดกำแพงเพชร พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การคมนาคมและการขนส่งรองลงมา ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด ได้แก่ ด้านระบบน้ำประปา

4. ด้านการปรับปรุง สภาพการบริหารงานด้าน โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหาร ส่วนตำบล จังหวัดกำแพงเพชร พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง รองลงมา การคมนาคมและการขนส่ง และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด ได้แก่ ด้านระบบ

**ปัญหาการบริหารงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดกำแพงเพชร**

ผลการศึกษาปัญหาการบริหารงานด้าน โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดกำแพงเพชร โดยภาพรวม มีมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การปฏิบัติ รองลงมา การวางแผน การปรับปรุง และ ได้แก่ การตรวจสอบ

1. ด้านการวางแผน ปัญหาการบริหารงานด้าน โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหาร ส่วนตำบล จังหวัดกำแพงเพชร พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่มีค่าเฉลี่ย สูงที่สุด ได้แก่ การคมนาคมและการขนส่ง รองลงมา ระบบน้ำประปา และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด ได้แก่ แหล่งน้ำเพื่อ

2. ด้านการปฏิบัติ ปัญหาการบริหารงานด้าน โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหาร ส่วนตำบล จังหวัดกำแพงเพชร พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่มีค่าเฉลี่ย สูงที่สุด ได้แก่ การคมนาคมและการขนส่ง รองลงมา แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และด้านที่มีค่าเฉลี่ย น้อยสุด ได้แก่ ระบบ

3. ด้านการตรวจสอบ ปัญหาการบริหารงานด้าน โครงสร้างพื้นฐานขององค์การ บริหารส่วนตำบล จังหวัดกำแพงเพชร พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่มี ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง รองลงมา การคมนาคมและการขนส่ง และด้านที่ มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด ได้แก่ แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

4. ด้านการปรับปรุง ปัญหาการบริหารงานด้าน โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหาร ส่วนตำบล จังหวัดกำแพงเพชร พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่มีค่าเฉลี่ย สูงที่สุด ได้แก่ แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร รองลงมา ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง และด้านที่มีค่าเฉลี่ย น้อยสุด ได้แก่ ระบบ

**แนวทางพัฒนาการบริหารงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดกำแพงเพชร**

ผลการศึกษาแนวทางพัฒนาการบริหารงานด้าน โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหาร ส่วนตำบล จังหวัดกำแพงเพชร สรุปได้ดังนี้

1. ด้านการวางแผน พบว่า แนวทางพัฒนาการบริหารงานด้าน โครงสร้างพื้นฐานของ องค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดกำแพงเพชร ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำ แผนงาน/โครงการ กิจกรรมต่างๆ ด้านคมนาคมและการขนส่งที่สอดคล้องกับความต้องการ ประชาชน ควรออกประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดทำโครงการ ด้านระบบน้ำประปาให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน และควรออก ประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับฟังความคิดเห็น และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนด้านการ คมนาคมและการขนส่ง

2. ด้านการปฏิบัติ พบว่า แนวทางพัฒนาการบริหารงานด้าน โครงสร้างพื้นฐานของ องค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดกำแพงเพชร ควรซ่อมแซม ปรับปรุงถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ขรุขระ ทำให้การเดินทางไม่สะดวก ให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึง ควรให้มีการขุดลอกคลองส่งน้ำ สระเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำให้น้ำไหลผ่านได้สะดวก และทำการเกษตรได้ และควรก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงถนนให้เข้าถึงพื้นที่ทำกิน และที่พักอาศัยของประชาชนอย่างทั่วถึง

3. ด้านการตรวจสอบ พบว่า แนวทางพัฒนาการบริหารงานด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดกำแพงเพชร ควรตรวจสอบระบบไฟฟ้าและแสงสว่างให้ พอใช้กับความต้องการของประชาชน ควรตรวจสอบการติดตั้งป้ายจราจร ป้ายเตือน ป้ายบังคับ ป้ายแนะนำต่างๆ ช่วงที่มีชุมชนหนาแน่น เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และควร ตรวจสอบวัสดุที่ใช้การก่อสร้างถนน ทางเดิน ทางเท้า เช่น การตรวจสอบดินลูกรังว่ามีปริมาณหิน กับดินให้เหมาะสมก่อนนำมาก่อสร้าง

4. ด้านการปรับปรุง พบว่า แนวทางพัฒนาการบริหารงานด้าน โครงสร้างพื้นฐานของ องค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดกำแพงเพชร ควรแก้ไข ปรับปรุงการขุดลอกคลองส่งน้ำ กำจัด วัชพืช เศษกิ่งไม้รอบๆ คลองส่งน้ำ สระเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำ ออกให้หมด ควรเพิ่มงบประมาณการ แก้ไข ปรับปรุงขยายไฟฟ้าและแสงสว่างให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และควร ปรับปรุงคลองส่งน้ำ สระเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำให้เป็นแหล่งประมง เลี้ยงสัตว์ และเพาะปลูกตลอดปี

## อภิปรายผล

จากผลการศึกษาเรื่อง แนวทางพัฒนาการบริหารงานด้าน โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหาร ส่วนตำบล จังหวัดกำแพงเพชร มีประเด็นที่น่าสนใจซึ่งนำมาอภิปรายผล ดังนี้

การวางแผน ผลการศึกษา พบว่า การคมนาคมและการขนส่ง อยู่ในระดับมาก มีปัญหา ในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการด้านคมนาคมและ

การขนส่งที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น ทั้งนี้เนื่องมาจาก การจัดทำแผนงาน/โครงการได้โครงการที่ไม่สะท้อนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอย่างแท้จริง ส่วนหนึ่งมาจากประชาชนมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการน้อย ซึ่งสอดคล้องกับ กิตติชัย อัมวัฒน์กุล (2553) ได้ศึกษา ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ ฉัฐกิตต์ พรหมมา (2553) ได้ศึกษา การติดตามการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ด้านการวางแผนงานก่อสร้าง/ซ่อมแซม ไม่มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง การเสนอโครงการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการออกประชาคม สอดคล้องกับ จิรวัดน์ เชื้อตานาม (2555) ได้ศึกษา แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ด้านการวางแผน มีการประชาคมหมู่บ้านในการวางแผนและเสนอโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสำรวจความต้องการของประชาชนในชุมชนเพื่อเสนอต่อหน่วยงานในการวางแผนการทำงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประชาชนเข้าร่วมประชุมวางแผนด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานถนน ไฟฟ้า ประปาในท้องถิ่นของท่าน

การปฏิบัติ พบว่า การคมนาคมและการขนส่ง อยู่ในระดับปานกลาง ดูแล บำรุงรักษา และการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและทางเท้าดำเนินการได้ทั่วถึงออกแบบถนนที่เหมาะสมตามแบบมาตรฐานถนน ทางเดิน ทางเท้า ทั้งนี้เนื่องมาจาก ดูแล บำรุงรักษา และการปรับปรุงซ่อมแซมมีการปรับปรุงซ่อมแซมล่าช้า ถนนเป็นหลุมเป็นบ่ออยู่ในสภาพใช้การไม่ได้ดี ไม่สะดวกและเพียงพอต่อการใช้งาน ก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานตามแบบแปลน ซึ่งสอดคล้องกับ จรฉัตร ประเสริฐศรี (2551) ได้ศึกษาเรื่อง สภาพปัญหาโครงการก่อสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า โครงการก่อสร้างพื้นฐานที่ดำเนินการผ่านมานั้นล้วนแต่มีปัญหาและอุปสรรคภารกิจที่ 1 การคมนาคมและการขนส่ง เช่น โครงการก่อสร้างถนน การก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานและถูกต้องตามแบบแปลนที่กำหนด สอดคล้องกับ มงคล จันดา (2551) ได้ศึกษา การศึกษาการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า มีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามแผน คือผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้าง ซ่อมแซมล่าช้า สอดคล้องกับ พวงเพชร สุวรรณชาติ (2553) ได้ศึกษา ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ของเทศบาลนครหาดใหญ่ ระหว่าง พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2553 พบว่า ปัญหาต่อการดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ของเทศบาล

นครขนาดใหญ่ คือ ควรปรับปรุงก่อสร้างทางเท้าให้ทั่วถึงและเพียงพอต่อการให้บริการของประชาชน และควรจัดระเบียบทางเท้าเพื่อให้เป็นทางสัญจรไปมาได้สะดวกแก่ผู้สัญจร ควรปรับปรุงซ่อมแซมถนนและทางเท้าที่ชำรุดให้ใช้งานได้ดีทั่วถึงและใช้เวลาให้เหมาะสมกับการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการจราจร

การตรวจสอบ พบว่า ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง อยู่ในระดับปานกลาง มีปัญหาในการตรวจสอบระบบ ไฟฟ้าและแสงสว่าง ให้ดำเนินการ ได้อย่างทั่วถึง ทั้งนี้เนื่องมาจากประชาชนได้มีการขยายครัวเรือน เขตที่อยู่อาศัยนอกพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าถึง ทำให้การบริหารจัดการขยายไฟฟ้ายังไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือน ขาดการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในยามค่ำคืน ซึ่งสอดคล้องกับมงคล จันดา (2551) ได้ศึกษา การศึกษาการดำเนินงานด้าน โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ภารกิจที่ 2 ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง มีปัญหาไฟฟ้ายังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน สอดคล้องกับ จรฉัตร ประเสริฐศรี (2551) ได้ศึกษาเรื่อง สภาพปัญหาโครงการก่อสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง มีปัญหาไฟฟ้ายังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน สอดคล้องกับ สมชาย หิรี โอ (2554) ได้ศึกษาการดำเนินงานด้าน โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลคำช้าง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ด้านระบบไฟฟ้าแสงสว่าง มีสภาพปัญหาการติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่างไม่ทั่วถึงทุกหมู่บ้านที่รับผิดชอบ การขยายเขตไฟฟ้ายังไม่ครอบคลุม และยังไม่เพียงพอตามจุดต่างๆ เท่ากัน และฟ้ารอบหมู่บ้านไม่เพียงพอการเดินทางกลางคืนไม่สะดวก

การปรับปรุง พบว่า แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร อยู่ในระดับปานกลาง มีปัญหาในการแก้ไขปรับปรุงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ สระเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำ ให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเพียงพอเหมาะสม ทั้งนี้เนื่องมาจากองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดกำแพงเพชรเป็นพื้นที่การเกษตร ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำให้พื้นที่เพาะปลูกบางส่วนยังมีน้ำไม่เพียงพอสำหรับประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับ มาตุลี ดาราเรือง (2554) ได้ศึกษา แนวทางพัฒนาการดำเนินงาน โครงสร้างพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร พบว่า แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร อยู่ในระดับปานกลาง การขุดลอกคลอง ห้วย การก่อสร้างและบำรุงฝายน้ำล้น และการขุดสระน้ำ ประชาชนไม่สามารถอาศัยคลองและห้วยเพื่อบรรเทาความแห้งแล้งในฤดูแล้งได้ และไม่สามารถกักเก็บน้ำได้มากและเพียงพอตลอดปี สอดคล้องกับ ธนู สงวนศรี (2554) ได้ศึกษา การจัดการทรัพยากรแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรแบบบูรณาการกรณีศึกษาเทศบาลตำบลสาละวิน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการบูรณาการการจัดการน้ำเพื่อการเกษตร มีปริมาณน้ำที่ไม่เพียงพอสำหรับการเกษตรตลอด

ทั้งปี ไม่มีคลองส่งน้ำ สอดคล้องกับจรณินทร์ ประเสริฐศรี (2551) ได้ศึกษาเรื่อง สภาพปัญหา โครงการก่อสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี พบว่า แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร มีปัญหาคลองมีสภาพตื้นเขิน

## ข้อเสนอแนะ

### ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งนี้

1. ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานการวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ การปรับปรุงในด้านการคมนาคมและการขนส่ง ด้านระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และด้านระบบน้ำประปาขององค์การบริหารส่วนตำบล
2. ควรสนับสนุนงบประมาณ และการก่อสร้างด้านการคมนาคมและการขนส่ง ด้านระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และด้านระบบน้ำประปาให้มีคุณภาพ และเพียงพอแก่ต่อความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง
3. ควรตรวจสอบด้านการคมนาคมและการขนส่ง ด้านระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และด้านระบบน้ำประปาให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
4. ควรแก้ไข ปรับปรุงด้านการคมนาคมและการขนส่ง ด้านระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และด้านระบบน้ำประปาให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึงเพียงพอ กับความต้องการของประชาชน

### ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานด้าน โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล จังกำแพงเพชร เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของแต่ละองค์กร
2. ควรศึกษารูปแบบการบริหารงานด้าน โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลที่มีพื้นที่ใกล้เคียงกัน โดยมีการบูรณาการร่วมกัน
3. ความศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารงานด้าน โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดกำแพงเพชร